

RELATÓRIO AS BUILT – PROJETO HIDROSSANITÁRIO

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CAMPONÊS

MAIO 2019

OBJETIVO

O presente relatório tem por objetivo levantar as instalações hidrossanitárias executadas até a fase em que se encontra a construção do Centro de Formação Camponês, situada na Comunidade de Araras, no Município de São Gabriel da Palha, atestando suas conformidades com as normas técnicas vigentes e cabíveis.

1. INTRODUÇÃO

O relatório faz parte do escopo de as built dos projetos necessários para atualização e adequação da edificação já construída em relação as normativas existentes. Este caracteriza-se pela inspeção de área específica do Centro de Formação Camponês, tendo como foco central o levantamento das instalações de água fria, água pluvial e esgoto sanitário executados.

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

2.1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPRESA E DO PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: Pinafo Comércio e Serviços Eireli -ME

CPF: 17.242.775/0001-76

Endereço: Rua José Joaquim dos Santos, 161, Bebedouro – Linhares/ES

Telefone: (27) 99815-3833

E-mail: thamara@pinafo.com.br

Profissional Responsável: Thamara Braum Pereira

Nº CREA: ES-043601/D

2. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE

Razão Social: Secretaria De Estado Da Ciência, Tecnologia, Inovação E Educação Profissional

Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 1080, 2º andar, Torre Norte, Ed. América Centro Empresarial, Mata da Praia, Vitória-ES

Nº Processo: 82497214

2.3 DATA E LOCAL DA VISTORIA

A verificação e o levantamento das instalações foram realizados na Comunidade de Araras – São Gabriel da Palha nos dias 23/04/2019 e 25/04/2019.

3. METODOLOGIA

3.1 CRITÉRIOS UTILIZADOS

A inspeção está baseada na vistoria da edificação, que tem como resultado a análise técnica do fato/instalação, mediante a verificação e medição (caso necessário) “in loco” de acordo com as diretrizes das normas técnicas vigentes e cabíveis.

Nota: Não foram realizados testes ou ensaios na ocasião das vistorias, conforme nível de inspeção estabelecido no escopo para realização deste relatório.

3.2 NÍVEIS DA INSPEÇÃO

Esta inspeção é classificada como “Inspeção de Nível 01”, representada por análise expedida dos fatos e sistemas construtivos vistoriados, com a identificação de suas conformidades e não conformidades que se apresentam de forma aparente em relação aos seus respectivos projetos.

4. SISTEMA INSPECIONADO

Durante vistoria e levantamento no local em que a edificação se encontra observou-se que nenhum sistema hidrossanitário foi executado. Foram inspecionadas todas as áreas das instalações previstas em projeto e foi possível inferir que não existe tubulação, conexões ou esperas. A inexistência da execução do sistema será comprovada por meio de um relatório fotográfico anexo ao presente documento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos fatos expostos acerca dos sistemas inspecionados é possível concluir que os as built do projeto hidrossanitário será concretizado por meio do presente relatório. É importante ressaltar que será necessário uma atualização e adequação do projeto vigente para atender as NBR 5626/98, NBR 10844/89 e NBR 8160/99.

ANEXO – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 01 – Banheiros Pavimento Térreo (Sem Instalações Hidrossanitárias)



Foto 02 – Cozinha/Cantina Pavimento Térreo (Sem Instalações Hidrossanitárias)



Foto 03 – Banheiros 1º Pavimento (Sem Instalações Hidrossanitárias)

CAPTURADO POR	
MATHEUS SALOTTO PESSANHA SUPERVISOR I QC-01 SECTI - AST	
DATA DA CAPTURA	21/08/2019 16:57:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	CÓPIA SIMPLES
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2019-K99V11>



Consulta via leitor de QR Code.